

CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE A PARDOSELILOR SPC

Pardoselile SPC produse de Barlinek sunt frumoase, foarte rezistente la zgârieturi și durabile. Cu toate acestea, toate plăcile necesită îngrijire și protecție adecvată pentru a se asigura că arată și funcționează cel mai bine. Frecvența îngrijirii și protecției necesare depinde de tipul, frecvența și intensitatea utilizării pardoselii. Culoarea pardoselii are o oarecare influență asupra cât de des ar trebui să fie îngrijită. Din acest motiv, pardoselilor în culori solide și deschise ar trebui să li se acorde o atenție deosebită în ceea ce privește îngrijirea preventivă. Dacă pardoseala nu este îngrijită în mod continuu, restabilirea aspectului său original va necesita mai multă muncă și timp. O pardoseală îngrijită corespunzător este nu numai mai plăcută de utilizat, ci și mai ieftin de renovat.

PREVENIREA DETERIORĂRILOR PLĂCILOR SPC

1. Aveți grijă când așezați mobilierul și electrocasnicele pe pardoseală. Articolele grele trebuie să fie întotdeauna ridicate. Nu împingeți sau trageți niciodată de mobilier sau alte obiecte grele pe pardoseala SPC.
2. Verificați starea tuturor roților, roleurilor, picioarelor și părții inferioare a mobilierului înainte de a pune mobila pe pardoseală. Înlocuiți roțile și rolele uzate. Îndepărtați clemele proeminente, cuiele și obiectele similare care pot zgâria pardoseala. Îndepărtați rugina. Suprafețele de contact ascuțite pot provoca deteriorarea pardoselii.
3. Protejați picioarele mobilei cu tamponare de protecție.
4. Instalați covorașe de protecție acolo unde sunt amplasate scaunele cu rotile.
5. Îndepărtați în mod regulat murdăria și nisipul de sub covorașele de protecție.
6. Protejați-vă pardoseala punând covorașe de protecție în fața și/sau în spatele fiecărei intrări. Covorașele de protecție vor colecta murdăria, nisipul, pietricelele și alte particule solide și vor absorbi umezeala. Păstrați covorașele de protecție curate. Nu folosiți covorașe din latex sau cauciuc pe pardoseli SPC, deoarece unii compuși din latex și cauciuc pot păta sau deteriora permanent plăcile. Covorașele de protecție pentru plăcile SPC ar trebui să fie marcate ca „nepătează”. Evitați murdărirea pardoselii cu asfalt și uleiuri de la căile de acces, deoarece aceste materiale pot decolora plăcile SPC.
7. Mersul pe pardoseală cu pantofi cu toc înalt (pantofi „stiletto”) poate provoca deteriorarea suprafeței pardoselii.
8. Evitați expunerea pardoselii la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp. Expunerea directă la lumina soarelui poate provoca expansiunea termică a plăcilor, ceea ce poate duce la umflarea sau apariția altor daune. Lumina soarelui poate provoca, de asemenea, decolorarea stratului superior al plăcilor SPC. Pentru a proteja plăcile de razele solare prin reducerea intensității razelor solare la care sunt expuse plăcile SPC, vă recomandăm să folosiți jaluzele, perdele sau rulouri.
9. Protejați pardoseala SPC de temperaturi ridicate. Nu montați pardoseala SPC lângă șemineuri sau flăcări deschise sau lângă orice obiecte foarte fierbinți care pot încălzi plăcile la o temperatură ridicată.
10. Temperatura aerului în locul folosirii pardoselii ar trebui să fie între +18°C și +29°C.
11. Umiditatea substratului pe care este montată pardoseala SPC nu trebuie să depășească:
 - 2% - substrat de beton fără încălzire prin pardoseală măsurată prin metoda CM
 - 1,5% - substrat de beton cu încălzire prin pardoseală măsurată prin metoda CM

- 0,5% - substrat din anhidrit fără încălzire prin pardoseală măsurată prin metoda CM
 - 0,3% - substrat din anhidrit cu încălzire prin pardoseală măsurată prin metoda CM
 - 12% - umiditatea substratului din lemn, inclusiv plăci pe bază de lemn
12. Denivelarea maximă admisă este de 5 mm pe o lungime de 2 m și până la 2 mm pe o lungime de 20 cm.
 13. Temperatura maximă la suprafața plăcilor SPC montate pe sisteme de încălzire prin pardoseală nu trebuie să depășească 27°C.
 14. Înainte de a monta pardoseala SPC peste sistemul de încălzire prin pardoseală încorporat în șapă, investitorul ar trebui să efectueze protocolul de încălzire a șapei conform "Protocolului de încălzire a șapei". Protocolul de încălzire a șapei, completat și semnat, constituie un anexă a Cărții de Garanție. Lipsa acestui protocol va duce la pierderea garanției pentru placa SPC montată pe sistemul de încălzire prin pardoseală. Dacă este instalată o pompă de caldură împreună cu programul de încălzire a pardoselii, ciclul de încălzire trebuie realizat conform programului.
 15. La montajul pardoselii SPC fără suport integrat, trebuie folosit un substrat cu următorii parametri:
 CC - sarcină statică de lungă durată ≥ 90 kPa
 CS - sarcină pe termen scurt ≥ 400 kPa
 DL - sarcină dinamică $\geq 4\,000\,000$ cicluri

Este important ca substratul să fie capabil să facă față diferitelor tipuri de sarcini pe toată durata de utilizare. Utilizarea unui substrat cu parametri mai mici duce la montajul defectuos al pardoselii și pierderea garanției. Oferta companiei Barlinek include un substrat dedicat, Extreme 1.5, care îndeplinește cerințele tehnice indicate. La montajul pardoselii SPC cu suport integrat nu se folosește un substrat suplimentar sub pardoseală.

ÎNȚREȚINEREA CURENTĂ ȘI PERIODICĂ, PROTECȚIA PARDOSELII

1. Pentru întreținerea pardoselii trebuie utilizate produse destinate acestui scop: Protektor Koncentrat, Protektor Komplet. Informații despre metoda și frecvența efectuării întreținerii pardoselii se găsesc în tabelul 1 de mai jos, în fișa tehnică și pe www.Barlinek.com.
2. Întreținerea curentă ar trebui să se limiteze la aspirarea sau măturarea normală a pardoselii.
3. Pentru îndepărtarea prafului ar trebui să se utilizeze perii uscate, moi, un aspirator cu perie cu păr moale. De asemenea, se pot folosi cârpe ușor umede. În timpul curățeniei, trebuie să se îndepărteze toate urmele umede de pe pardoseală.
4. În cazul utilizării roboților de aspirare, asigură-te că nu se produce uzura și deteriorarea stratului de suprafață al plăcii SPC și menține roțile robotului curate.
5. Îndepărtează imediat lichidele vărsate.
6. Șterge pardoseala SPC cu un mop umed, utilizând un produs corespunzător pentru întreținerea pardoselii.
7. Toate murdăriile trebuie curățate imediat, deoarece pot păta permanent pardoseala, de exemplu: cerneală, iod, coloranți alimentari, grăsime, grăsime de copt, uleiuri de gătit, lac de unghii, vin, urină, cafea, lapte.

Tabelul 1.

ÎNTREȚINEREA PARDOSELII	
POTEKTOR KONCENTRAT Agent pentru întreținerea curentă a pardoselei	PROPRIETĂȚI: un agent concentrat pentru spălarea pardoselilor, cu aditivi naturali de îngrijire. Curăță temeinic, fără a lăsa urme. Împrospătează și protejează pardoseala de murdărire. APLICAȚIE: pentru toate tipurile de pardoseli din SPC și lăcuite. Poate fi folosit pentru alte suprafețe vopsite, de ex. mobilier sau blaturi în interiorul încăperilor, precum și pentru pardoselile laminate. • randament cca. 500m² /1 L
PROTEKTOR KOMPLET Agent pentru curățarea temeinică periodică a pardoselilor	PROPRIETĂȚI: Un agent lichid pentru curățarea tuturor suprafețelor SPC și lăcuite. APLICAȚIE: pentru toate tipurile de pardoseli lăcuite și SPC în interiorul încăperilor. • randament cca. 200m²/1 L

FRECVENȚA RECOMANDATĂ DE ÎNTREȚINERE A PARDOSELILOR

Gradul de intensitate a traficului	Curățarea curentă PROTEKTOR KONCENTRAT	Curățarea periodică PROTEKTOR KOMPLET
Pardoselile în încăperi cu o intensitate mică a traficului de ex: camere de zi, dormitoare	La fiecare 5-7 zile	Conform aprecierii vizuale La fiecare 6-12 luni
Pardoselile în încăperi cu o intensitate medie a traficului de ex: scări, coridoare, birouri	La fiecare 3-5 zile	Conform aprecierii vizuale La fiecare 3-6 luni
Pardoselile în încăperi cu un trafic intens de ex: restaurante, magazine, școli	La fiecare 1-3 zile	Conform aprecierii vizuale De 1-2 ori pe lună

IMPORTANT: Pardoseala trebuie întreținută exclusiv cu produse destinate acestui scop.

Utilizarea produselor de curățare pentru pardoseli de la alți producători decât Barlinek poate duce la apariția petelor, decolorărilor pe pardoseli și modificări semnificative ale luciului. Folosind produse de la alți producători, Barlinek nu își asumă responsabilitatea pentru efectele utilizării acestora. Toate

recomandările referitoare la frecvența curățării și întreținerii pardoselilor sunt orientative și depind de utilizarea lor reală. Din motivele menționate mai sus, acestea nu pot constitui pretenții de garanție.

IMPORTANT: Responsabilitatea este a utilizatorului/investitorului de a informa personalul de curățenie despre Condițiile de utilizare și întreținere a pardoselii SPC descrise mai sus.



Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com